

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                  |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | JUTIAPA       | MUNICIPIO:                     | PASACO           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEBT         | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL SOCORRO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-15-2498-45 | FECHA:                         | 20/01/2025       |



Foto1: CUBIERTA DE LAMINA



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO



Foto 4: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

