

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ ACATEMPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CALDERAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-16-0542-43	FECHA:	20 DE FEBRERO DE 2025




Foto1: PINTURA



Foto 2: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA



Foto 3: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CISTERNAS/DEPÓSITOS DE AGUA




Foto 4: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO



Foto 5: REPARACIÓN DE MUROS



Foto 6: REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 JOVEL GARCÍA MEDRANO
 Firma y sello del Presidente de la OPA




 JESSICA CIPRIANA ALVAREZ BOTZ
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

