



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ ACATEMPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS DELICIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-16-0546-43	FECHA:	20 DE FEBRERO DE 2025



Foto1: CUBIERTA DE LAMINA



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS



Foto 4: PINTURA




Foto 5: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE AREA DE COCINA



Foto 6: PUERTAS DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ELVIA LETICIA ORDÓÑEZ GARCÍA DE GARCÍA
Firma y sello del Presidente de la OPE

BERTA BELIA MEDRANO PINEDA DE CASTILLO
Firma y Sello Director Centro Educativo Público