

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ ACATEMPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CARPINTERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-16-0547-43	FECHA:	20 DE ENERO DE 2025



Foto 1: CUBIERTA DE LÁMINA



Foto 2: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA



Foto 3: REPARACIÓN DE REPELO Y CERNIDO DE PAREDES



Foto 4: PINTURA DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



Foto 5: LOSA DE PATIO




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

ANYELA LILIBETH CASTILLO PINEDA
Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

WALTER GEOVANY PERNILLO RAMÍREZ
Firma y Sello Director Centro Educativo

