

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                      |                                |                    |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | JUTIAPA                              | MUNICIPIO:                     | SAN JOSÉ ACATEMPA  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP CARLOS ENRIQUE CASTILLO MEDRANO | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LLANO GRANDE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-16-2186-42                        | FECHA:                         | 30 DE MAYO DE 2025 |



Foto1: PINTURA DE EXTERIOR



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE LAMINA Y MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE TECHO EN AULAS Y COCINA



Foto 3: MEJORAMIENTO DE BAÑOS Y SUSTITUCIÓN DE PUERTAS



Foto 4: PATIO MEJORAMIENTO DE MESAS Y BANCAS




Foto 5: INSTALACIÓN DE BASE DE METAL Y TINACO



Foto 6: MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y PORTON

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

MILEIDY DALLANA VILLANUEVA CARDONA  
Firma y sello del Presidente de la POPF

SILVIA SUCELY MEDRANO PINEDA  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público