



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	QUESADA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA SAN DIEGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-17-0050-43	FECHA:	1/21/2025



Foto1: Mejoramiento de muro



Foto 2: Mejoramiento de piso



Foto 3: Mejoramiento de polleton




Foto 4: Mejoramiento de puerta




Foto 5: Sustitucion toma corrientes



Foto 6: Escuela la libertad

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales.


Firma y sello del representante de la GPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	QUESADA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA SAN DIEGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-17-0050-43	FECHA:	21/01/2025



FOTO 1: MEJORAMIENTO MURO DE BLOCK DE MAMPOSTERIA



FOTO 2: MEJORAMIENTO DE COLUMNAS C-1




FOTO 3: COLOCACION DE PUERTA DE METAL P-1




FOTO 4: INSTALACION DE TOMACORRIENTES 120V



FOTO 5: SUSTITUCION DE FUNDACION DE CONTRA PISO DE CEMENTO




FOTO 6: SUSTITUCION DE MESA FUNDIDA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el número de

Firma y sello del Presidente de la OP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

