

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Quesada
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Laguna Seca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-17-0564-43	FECHA:	21/01/2025/




Foto 1: Vista frontal del modulo de sanitarios, se observa que la lamina esta oxidada y doblada.



Foto 2: Vista trasera del modulo de sanitarios, se observa la lamina oxidada y podrida, en general se encuentra en malas condiciones.



Foto 3: Vista del interior de las letrinas, las cuales se observan deterioradas y en general en malas condiciones.



Foto 4: Vista de la losa de entrada, se observa deteriorada y en general en malas condiciones.



Foto 5: Vista de losa de patio, se encuentra deteriorada, en general en malas condiciones.






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	
---	---

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---