



Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Quesada
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Quebradas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-17-0566-43	FECHA:	21/01/2025




Foto 1: Mejoramiento de Block de Mamposteria




Foto 2: Sustitución de contra piso.



Foto 3: Sustitución de piso tipo ceramico




Foto 4: Instalación de tinaco con accesorios y conducción de agua potable.



Foto 5: Sustitución Cubierta de Lamina



Foto 6: Sustitución de cubierta de lamina con estructura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público