

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	QUESADA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA BREA, QUESADA, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-17-0567-43	FECHA:	21/01/2025




Foto 1: AREA QUE AFECTA LA CIRCULACION DE LAS MADRES Y PILA EN MAL ESTADO YA QUE SE ENCUENTRA EL DRENAJE EXPUESTO A LOS NIÑOS



Foto 2: PISO DE CEMENTO EN MAL ESTADO, MESA DE APOLLO PARA LA COCINA EN MAL ESTADO




Foto 3: POLLETON COLAPSADO Y PLANCHA DESPEGADA DE LA BASE DE CEMENTO



Foto 4: COCINA SIN TRAGA LUZ Y TAMBIEN CON MALA VENTILACION YA QUE NO SE CUENTA CON VENTANERIA SUFICIENTE




Foto 5: CUBIERTA DE LAMINA YA DAÑADA CON PERFORACIONES Y GREYADURAS




Foto 6: AREA DE BODEGA DE COCINA CON BAJA ALTURA Y CON CUBIERTA DE LAMINA EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
LA BREA, QUESADA, JUTIAPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
LA BREA
Quezada, Jutiapa