

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	QUESADA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL EDEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-17-0660-43	FECHA:	02 DE JUNIO DE 2025



Foto 1: Mejoramiento de base para tinaco



Foto 2: Mantenimiento de pintura de muros exteriores e interiores



Foto 3: Mantenimiento a Estructura portante de techo, Sustitución de ventanas



Foto 4: Mejoramiento de mesa de concreto



Foto 3: Mejoramiento sistema eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ligia Elena Chinchilla

LIGIA ELENA CHINCHILLA

Firma y sello del Presidente de la OPE



Eymar Yovanni Contreras Hernández

EYMAR YOVANNI CONTRERAS HERNÁNDEZ

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

