

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	QUESADA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL SALITRILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-17-2516-42	FECHA:	9 DE JUNIO DE 2025



Foto1: MEJORAMIENTO DE LA COSINA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE TINACO



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZIN CALIBRE 26



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE GRADAS



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE RAMPA POR GRADAS Y NIVELACIÓN



Foto 6: MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL CON MAYA Y TUBO GALVANIZADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	QUESADA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL SALITRILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-17-2516-42	FECHA:	9 DE JUNIO DE 2025



Foto 7: SUSTITUCION DE MURO DE CONTENCIÓN




Foto 8: INSTALACIÓN DE TUBOS DE PVC DE 4" PARA CANALES Y BAJADA DE AGUAS PLUVIALES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público