



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	QUESADA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN FERNANDO QUESADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-17-2537-42	FECHA:	9/06/2025




Foto1: Fabricación, instalación y sustitución de Ventana de metal por ventana pvc



Foto 2: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE TECHO Y SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC



Foto 3: MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE BARANDAS DE METAL



Foto 4: MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LOSA DE PATIO



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE DOS INODOROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

