

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SANTA ELENA DE LA CRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0006-42	FECHA:	25/05/2025



FOTO 1. SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



FOTO 2. SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL



FOTO 3. SUSTITUCIÓN DE PUERTAS



FOTO 4. SUSTITUCION DE BALCON DE METAL



FOTO 5 SUSTITUCION DE PISO CERAMICO.



FOTO 6 SUSTITUCION DE INIDORO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
JOSÉ GONZÁLEZ GÓMEZ
DIRECTOR CENTRO EDUCATIVO PÚBLICO
DE PARVULOS
SANTA ELENA DE LA CRUZ
FLORES, PETÉN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Firma]
JOSÉ GONZÁLEZ GÓMEZ
DIRECTOR
CENTRO EDUCATIVO PÚBLICO
DE PARVULOS
SANTA ELENA DE LA CRUZ
FLORES, PETÉN

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SANTA ELENA DE LA CRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0006-42	FECHA:	25/05/2025



FOTO 7. SUSTITUCIÓN DE LAVAMANOS



FOTO 8. SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL INCLUYE CHUMENEA Y PLANCHA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Handwritten Signature]

