

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SANTA ELENA DE LA CRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0006-42	FECHA:	15/07/2025





FOTO 7. SUSTITUCION DE LAVAMANOS



FOTO 8. SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL COMPLETA INCLUYE CHIMENEA Y PLANCHA



FOTO 9. SUSTITUCION DE TORTA DE CONCRETO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

SE
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN
PETÉN
ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS
JOSE SANCHEZ GOMEZ

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Signature]

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN
PETÉN



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SANTA ELENA DE LA CRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0006-42	FECHA:	15/07/2025



FOTO 1. SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



FOTO 2. SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL



FOTO 3. SUSTITUCIÓN DE PUERTAS



FOTO 4. SUSTITUCION DE BALCON DE METAL



FOTO 5 SUSTITUCION DE PISO CERAMICO.




FOTO 6 SUSTITUCION DE INIDORO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

