

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PAXCAMAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0008-43	FECHA:	23/05/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto: 2 Mantenimiento a estructura de soporte de metal.



Foto: 3 Sustitución de Puertas



Foto: 4 Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



Foto 5: Reparación de muro perimetral de block.



Foto: 6 Intermedias y columnas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eva Judith choc Xol

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PAXCAMAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0008-43	FECHA:	23/05/2025



Foto: 7 Reparación de muro de contención .



Foto: 10 Aplicación de repello de muro de contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eiva Judith choc xol

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

