

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Miguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0010-42	FECHA:	06/09/2025




Foto1: Sustitucion de Lámina




Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 3: Mejoramiento de piso de cemento liquido a piso ceramico



Foto 4: Mejoramiento de canal pluvial




Foto 5: Sustitucion de focos y plafoneras



Foto 6: Sustitucion de estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	 Firma y Sello Director Centro Educativo	 DIRECCIÓN
---	--	---	--