



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MARTA ROSA MORALES CETINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 2, BARRIO COMPLEJO MAYA, SANTA ELENA, FLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0013-43	FECHA:	29/05/2025



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA DEL SALÓN DEL ESTABLECIMIENTO



Foto 2: SUSTITUCION, FABRICACION E INSTALACION DE PORTON DE METAL DE INGRESO



Foto 3: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL, POR METAL UNA PARTE UNA PARTE Y OTRA SOLO MANTENIMIENTO



Foto 4: REPARACION DE SISTENA ELECTRICO EN AULAS Y SALON



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE 4 PUERTAS DE MADERA POR METAL



Foto 6: LEVANTAMIENTO DE MURO PERIMETRAL DE 4 AULAS Y SALON

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

