



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                                |                                |                                                |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETÉN                          | MUNICIPIO:                     | FLORES                                         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM MARTA ROSA MORALES CETINA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ZONA 2, BARRIO COMPLEJO MAYA, SANTA ELENA, FLO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-01-0013-43                  | FECHA:                         | 11/06/2025                                     |



Foto 1: DESINSTALACIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA DEL SALÓN DEL ESTABLECIMIENTO



Foto 2: SUSTITUCIÓN SE ESTRUCTURA METALICA EN TECHO



Foto 3: LEVANTA MIENTO DE MURO PERIMETRAL (MOGINETE)



Foto 4: PORTÓN DE INGRESO



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE 4 PUERTAS DE MADERA POR METAL



Foto 6: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PORTON DE INGRESO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

