



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MARTA ROSA MORALES CETINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 2, BARRIO COMPLEJO MAYA, SANTA ELENA, FLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0013-43	FECHA:	11/08/2025



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA DEL SALÓN DEL ESTABLECIMIENTO



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL POR PETA Y INSTALACIÓN DE LAMINA



Foto 3: FABRICACIÓN DE VENTANAS E INSTALACIÓN Y FABRICACIÓN DE BALCONES



Foto 4: REPARACION DE SISTENA ELECTRICO EN AULAS Y SALON



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE 4 PUERTAS DE MADERA POR METAL



Foto 6: LEVANTAMIENTO DE MURO PERIMETRAL DE 4 AULAS Y SALON

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

