

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL ZAPOTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ZAPOTE
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0014-43	FECHA:	15/04/2025



Foto 1: Sustitución de lamina por lamina troquelada



Foto 2: Sustitución de lamina por lamina troquelada



Foto 3: Pintura exteriores



Foto 4: sustitución de piso por torta de cemento



Foto 5: Sustitución de piso

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Alicia Lopez Ortiz
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

