



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL ZAPOTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ZAPOTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0014-43	FECHA:	25/04/2025



Foto1: Sustitución de lamina por lamina troquelada




Foto 2: Sustitución de lamina por lamina troquelada



Foto 3: Pintura exteriores




Foto 4: sustitución de piso por torta de cemento



Foto 5: Sustitución de piso

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Alicia Lopez Ortiz
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

