

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL REMATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0015-43	FECHA:	30/05/2025



Foto 1: Este es un angulo donde se puede observar el techo que se estara trabajando que son 4 aulas y direccón solo se realizara cambio de techo ya que el soporte de metal solo se estara lijando y pintando.




Foto 2: en este angulo podemos observar la parte de atrás de las aulas a remozar se observa la lámina que las 4 aulas y direccón a remozamiento



Foto 3: tercer angulo en esta parte se puede observar la lámina que se estara quitando para dicho remozamiento



Foto 4: como se observa en la foto los valcones que realizara lijado y pintado para evitar que se sigan deteriorando



Foto 5: La siguiente imagen muestra la parte donde se realizara una instalación y uministro de plancha de concreto de patio para evitar la filtración del agua ya que por ser aulas antiguas se filtra el agua con las lluvias




Foto 6: Como podemos observar en la imagen al fondo nos vemos en la necesidad de adquirir un nuevo deposito de agua ya que el existente no funciona y en la comunidad sufre mucho de que semanas no hay agua muchas veces y es indispensable el liquido para los alimentos de los niños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el formulario de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

