



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA UAXACTUN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0016-43	FECHA:	10/09/2025




Foto 1: No.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 2: Sustitución de puertas



Foto 3: Sustitución de portón de metal




Foto 4: Sustitución de balcones de metal




Foto 5: Pintura en muros interiores y exteriores



Foto 6: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la APF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

