

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, PROF. LUÍS ALBERTO CASTELLANOS CORZO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CAOBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17 01 0020 N43	FECHA:	23/05/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2 Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto: 3 Mantenimiento a balcones de metal.



Foto: 4 Sustitución de canal de metal



Foto: 5 Pintura en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público