

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El capulinar Flores Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0022-43	FECHA:	16/06/2025



Foto 1: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal



Foto 2: Sustrucción de lámina por lámina troquelada de aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustrucción de piso de torta de concreto




Foto 4: Mejoramiento de piso de cemento liquido a piso cerámico



5 Mejoramiento de piso de cemento liquido a piso cerámico



6 Mejoramiento de piso de cemento liquido a piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Seyni Maybeli Morales Rodríguez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

