

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BARRIO TZIQUINAJA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 AVE. 2-47 ZONA 2, TERCERA LOTIFICACION, SANT.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0030-43	FECHA:	27/05/2025



Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Instalación de lámina troquelada aluzinc



Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Sustitución de puerta



Suministro de canal de pvc



Sustitución interruptores simples

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lisbeth Garguera

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Sustitución de inodoro



Sustitución lavamanos



Sustitución de mingitorio



Reparación de lámparas



Sustitución de tomacorrientes dobles



Sustitución de ducto eléctrico + accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Irisbeth Góngora

Firma y sello del Presidente de la OPAE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

