



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SANTA ELENA, FLORES, PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-0110037-43	FECHA:	23/05/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2 Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto: 3 Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

