

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Granja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0043-42	FECHA:	6/09/2025



Foto1: Lámina



Foto 2: estructura de soporte de metal



Foto 3: Sustitucion de piso de torta de concreto



Foto 4: Sistema Electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Maria Gregorio Barrera
Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público