

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                  |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Petén         | MUNICIPIO:                     | FLORES           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Barrio La Granja |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-01-0043-42 | FECHA:                         | 3/11/2025        |



Foto1: Lámina



Foto 2: estructura de soporte de metal



Foto 3: Sustitucion de piso de torta de concreto



Foto 4: Sistema Electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPE | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|