



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES PETEN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PASO DEL NORTE SANTA ELENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0052-43	FECHA:	1/10/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de puerta



Foto 3: Sustitución de balcones de metal



Foto 4: Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)



Foto 5: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto,

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

