

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Santa Elena
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0059-45	FECHA:	24/05/2025



Foto1: Sustrucción de muro perimetral de block




Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 3: Sustrucción de muro perimetral de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

