

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Telesecundaria Caserío El Porvenir	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Porvenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0061-45	FECHA:	8/09/2025



Foto 7: Repello en muro



Foto 8: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 9: Fabricación e instalación de puerta de metal.



Foto 10: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 11: Mantenimiento a Balcones de metal.




Foto 12: Fabricación e instalación de ventana-balcon de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello representante OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Telesecundaria Caserio El Porvenir	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio E Porvenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0061-45	FECHA:	8/09/2025



Foto 13: Pintura en Muros exteriores e interiores.



Foto 14: Instalación de unidades luz (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico)



Foto 15: Instalación de unidades fuerza (tomacorriente), incluye cable eléctrico




Foto 16: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras



Foto 17: Instalación de tubería principal de pvc (Incluye accesorios)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.





Firma y Sello Representante de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Telesecundaria Caserío El Porvenir	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Porvenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0061-45	FECHA:	8/09/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto: 2 Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto: 3 Sustitución de piso de cemento liquido



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 5: Sustitución de pila de cemento de 2 lavaderos



foto 6: Mejoramiento de paredes, Sellado de grietas y fisuras en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Prestador de Servicios




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

