

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL ARROZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0066-42	FECHA:	23/4/2025



SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL



REPARACION DE ALAMBRE DE PUA



SUSTITUCIÓN DE CERÁMICO



REPARACION DE TUBERIA PRINCIPAL DE DRENAJE



MANTENIMIENTO A ESTUFA RURAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐


DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL ARROZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0066-42	FECHA:	24/4/2025



COLUMNAS



SUSTITUCIÓN DE BALCON DE METAL



SUSTITUCION DE PLANCHA DE METAL DE 3 HORNILLAS



SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



SUSTITUCIÓN DE LAVAMANOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---