

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO	PETÉN	MUNICIPIO	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO LA MAQUINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-01-0072-45	FECHA	29/09/2025



Foto 1: Mantenimiento a cubierta de lamina



Foto: 2 Mejoramiento de piso de concreto a piso cerámico



Foto: 3 Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 1: Mantenimiento a cubierta de lamina




Foto: 2 Mejoramiento de piso de concreto a piso cerámico



Foto: 3 Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Evelyn Carolina Rosales Zacarias

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público