Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [x] | DURANTE [ ] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL TRIUNFO LA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0107-43	FECHA:	24/05/2025

FOTO 1. SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZIN CALIBRE 26

FOTO 2. SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL

FOTO 3. SUSTITUCION DE BALCON DE METAL



FOTO 4. SUSTITUCION DE PUERTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL TRIUNFO DIRECCIÓN