



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL TRIUNFO LA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0107-43	FECHA:	22/07/2025




FOTO 1. SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZIN CALIBRE 26



FOTO 2. SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL



FORO 3. SUSTITUCION DE TORTA DE PISO DE CONCRETO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y aumentar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

