

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA NORMAL RURAL NO. 5 PROF. JULIO E ROSADO PINELO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SANTA ELENA DE LA CRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0485-46	FECHA:	8/09/2025



Foto 1: Reparación de cuneta de concreto



Foto 2: Reparación de banquetas de concreto



Foto 3: Reparación de planchas de concreto de patio.



Foto 1: Reparación de cuneta de concreto



Foto 2: Reparación de banquetas de concreto



Foto 3: Reparación de planchas de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--