

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA NORMAL RURAL NO. 5 PROF. JULIO E ROSADO PINELO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SANTA ELENA DE LA CRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0485-46	FECHA:	17/10/2025



Foto 1: Reparación de banquetas de concreto





Foto 2: Reparación de banquetas de concreto




Foto 3: Reparación de planchas de concreto de patio.



Foto 4: Reparación de cuneta de concreto



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 -OPF- ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA NORMAL RURAL NO. 5 PROF. JULIO E ROSADO PINELO SANTA ELENA DE LA CRUZ FLORES	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCION ESCUELA NORMAL RURAL NO. 5 PROF. JULIO E ROSADO PINELO SANTA ELENA DE LA CRUZ FLORES
---	--	---	---