

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA NORMAL RURAL NO. 5 PROF. JULIO E ROSADO PINELO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SANTA ELENA DE LA CRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0485-46	FECHA:	5/12/2025



Foto 1: Reparación de banquetas de concreto



Foto: 2 Reparación de banquetas de concreto





Foto: 3 Reparación de planchas de concreto de patio.



Foto 4 : Reparación de cuneta de concreto



Foto: 5 Reparación de cunetas de concreto



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---