



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	PETEN	MUNICIPIO	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	HILMA CECIBEL VALDEZ BARRERA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA ELCAOBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-01-2128-42	FECHA	20/01/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZING CALIBRE 26



Foto 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL POR METAL



Foto 3: SUSTITUCION DE PORTON DE METAL



Foto 4: SUSTITUCION DE PUERTA




Foto 5: SUSTITUCION DE PUERTA EN SERVICIOS SANITARIOS



Foto 6: SUSTITUCION DE BALCON DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

