

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	FORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXLU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-2130-42	FECHA:	9/09/2025



FOTO 1 SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26




FOTO 2. SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL




FOTO 3. SUSTITUCION DE PUERTAS




FOTO 4. SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL.



FOTO 5. SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



FOTO 6. MEJORAMIENTO DE PISO DE CEMENTO, POR CERAMICA EN 3 SALONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Yeni Yameth Oliva Ramirez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	FORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXLU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-2130-42	FECHA:	9/09/2025



FOTO 7. PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES




FOTO 8. MANTENIMIENTO A PORTON DE METAL




FOTO 9. SUSTITUCION DE TUBERIA PVC, LINEA PRINCIPAL AGUAS NEGRAS



FOTO 10. SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA DE 1,700 LITROS



FOTO 11. SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL COMPLETA (incluye chimenea y plancha de metal)



FOTO 12. SUSTITUCION DE PILA DE CONCRETO DE 2 LAVADEROS CO N CAPACIDAD DE 1,100 GALONES DE AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Yeni Yaneth Oliva Ramirez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	FORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXLU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-2130-42	FECHA:	9/09/2025





FOTO 13. REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

