



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Maquina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-2509-42	FECHA:	12/11/2025



Foto 1: Sustrucion de Lámina



Foto 2: Estructura de soporte de metal



Foto 3: puertas



Foto 4: Sustrucion de Ventana




Foto 5: Mantenimiento a balcones





Foto 6: Mejoramiento de piso de torta de concreto a piso ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Merlin Gonzalez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Publico





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Maquina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-2509-42	FECHA:	12/11/2025



Foto 7: Pintura en muros



Foto 8: Estufa rural



Foto 9: cernido en muros




Foto 10: Sellado de grietas y fisura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Merlin Gonzalez

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.