

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA TELESECUN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PAXCAMÁN, FLORES, PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-2722-45	FECHA:	01/07/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26.1.1



Foto 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL.



Foto 3: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL.



Foto 4: REPARACION DE TUBO GH Y MAYA GALVANIZADA



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PUERTADE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público