

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                            |                                |                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETÉN                                      | MUNICIPIO:                     | FLORES                 |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.U.M. Tipo Fed. José Benítez Gómez J.V. | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Santa Elena de la Cruz |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-01-2732-42                              | FECHA:                         | 24-02-2025             |



Foto1: Sustitucion de lamina . Por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitucion de canales de metal



Foto 3:Sustitucion de plafoneras  
sustitucion de focos ahorradores



Foto 4: Desistalacion de estructuras portantes




Foto 5: Sustitucion de puertas



Foto 6: Sustitucion de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

