

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED No. 11	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Remate Flores Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-2830-45	FECHA:	17/01/2025



FOTO 1: sustitución e instalación de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 2: sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



FOTO 3: sustitución de puertas



FOTO 4: mantenimiento a estructura (lijado cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPAFEL	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---