

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Viñas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-3110-42	FECHA:	24/05/2025



Foto1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada de aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de balcones de metal



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Reparación de baranda de metal



Foto 5: Fabricación e instalación de porton de metal de ingreso



Foto 6: Reparación de banquetas de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo

