

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED 429	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	EL NARANJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-4092-45	FECHA:	12/01/2025



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 ✓



FOTO 2: SUSTITUCION DE SOPORTE DE MADERA POR METAL ✓



FOTO 3: SUSTITUCION DE REPELLO EN MURO DE CONCRETO ✓



FOTO 4: MANTENIMIENTO A BALCONES DE METAL LIJADO Y PINTADO ✓



FOTO 5: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, APLICACIÓN DE PINTURA) ✓



FOTO 6: SUSTITUCION DE TORTA DE PISO POR TORTA DE PISO

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1



FOTO 1: REPELLO DE MUROS DE CONCRETO



FOTO 1: PINTURA DE INTERIORES Y EXTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Milda E.H. Vicente

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

