



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

PRA-FOR-123
Versión 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

DEPARTAMENTO:	Peten	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos Caserio El Capulinar	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio El Capulinar Flores, Peten
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1701 4140 42	FECHA:	05/02/2025



Foto 7: Reparación de tubo hg y malla galvanizada





Foto 8: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 9: Mantenimiento a estructuras de metal de valcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Peten	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos Caserio El Capulinar	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio El Capulinar Flores, Peten
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1701 4140 42	FECHA:	05/02/2025



Foto1: Sustrucion de piso ceramico



Foto 2: Mantenimiento a estructuras (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeccion, aplicacion de pintura)



Foto 3: Sustrucion de lamina por lamina troquelad aluzinc calibre 26



Foto 4: Sustrucion de lamparas Led



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Mantenimiento a porton de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sucely Morales

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Alfredo Guevara

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

