

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NUEVA ESPERANZA CASERIO SAN PEDRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-02-0007-43	FECHA:	16/01/2025



FOTO 1: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



FOTO 2: SUSTITUCION DE CHAPAS



FOTO 3: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA, LIJADO, SEPILLADO Y PULIDO



FOTO 4: SUSTITUCION DE VIDRIO



FOTO 5: SUSTITUCION DE BALCON DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de folios.

Enerda Pérez

Firma y sello del Presidente de



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

