Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [X] | DURANTE [ ] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NUEVA ESPERANZA, CASERIO SAN PEDRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-02-0010-42	FECHA:	16/01/2025



FOTO 1. SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



FOTO 2. SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE MADERA. POR METAL MAS VIDRIO

FOTO 3 SUSTITUCIÓN DE PUERTAS



FOTO 4 MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA, SEPILLADO, LIJADO, PULIDO Y PINTADO



FOTO 5. MANTENIMIENTO A BALCON

FOTO 6. SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Consejos Educativos
MINISTERIO DE EDUCACION
ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A E.O.R.M.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS
BARRIO NUEVA ESPERANZA
DIRECCIÓN
CASERÍO SAN PEDRO
SAN JOSÉ, PETÉN

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [X] | DURANTE [ ] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NUEVA ESPERANZA, CASERIO SAN PEDRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-02-0010-42	FECHA:	16/01/2025

FOTO 7 SUSTITUCION DE PLAFONERAS

FOTO 8 SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES DOBLES

FOTO 9. REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO



FOTO 10 SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES



FOTO 11. SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL COMPLETA



FOTO 12 PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Consejos Educativos
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A E.O.R.M.
SAN JOSÉ, PETÉN
BARRIO NUEVA ESPERANZA CASERIO SAN PEDRO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS
BARRIO NUEVA ESPERANZA
DIRECCIÓN
CASERÍO SAN PEDRO
SAN JOSÉ, PETÉN

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO | X | DURANTE | | POSTERIOR | |

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NUEVA ESPERANZA, CASERIO SAN PEDRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-02-0010-42	FECHA:	16/01/2025

foto 13. MANTENIMIENTO A PORTON DE METAL

FOTO 14. SUSTITUCIÓN DE CHAPA

FOTO 15. SUSTITUCIÓN DE LAMINA, TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPE

Consejos Educativos
MINISTERIO DE EDUCACION
ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A
E.O.R.M.
PETÉN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS
BARRIO NUEVA ESPERANZA
DIRECCIÓN
CASERÍO SAN PEDRO
SAN JOSÉ, PETÉN